

INFORMACE : KÓD ZÁVADY P0113 (POČÍTAČ ŘÍZENÍ MOTORU)

TURBODIESEL DW12C FAP

Počítač řízení motoru BOSCH EDC17CP42

Kód závady	P0113
Název Kódu závady, používaný v poprodejním servisu	Měření teploty vzduchu uvnitř průtokoměru : Zkrat na plus pól nebo přerušeně obvod : Příliš nízká teplota
Popis diagnostiky	Napětí snímače teploty vzduchu v průtokoměru je po dobu 500 ms vyšší než 4,75 V
Podmínky aktivace diagnostiky	Ve všech provozních situacích
Podmínky pro zmizení závady	Jízda po dobu 5 min
Nouzové režimy v případě přítomnosti závady	Vratná deaktivace regulace rychlosti vozidla "tempomatu" (až do zmizení závady)
	Vratná deaktivace omezování rychlosti vozidla (až do zmizení závady)
	Zákaz nucené regenerace filtru pevných částic
Rozsvícení kontrolky a/nebo zobrazení výstražného hlášení	Kontrolka MIL
Hlavní možné projevy závady	Trhavý chod/zhasínání
	Hluk
	Nedostatečný výkon
	O něco zvýšená spotřeba nafty
	Kouř z výfuku
Podezřelé zóny	Průtokoměr
	Elektrický svazek
	Konektory